X 型配筋間柱タイプ制震装置の研究 損傷部補修後の性能評価

RC 構造	補修	X型配筋
制震ダンパー	間柱	

# 1. はじめに

前報<sup>1)</sup>では、X型配筋を用いた間柱タイプの制震装置が、 エネルギー吸収能力に優れ、ダンパーとしての性能を十 分に発揮することを報告した。その実験の中で、試験体 に生じた損傷が軽微なものであり、容易に修復ができ、 エネルギー吸収能力を保持したまま、再度利用できる可 能性を示した。本報では、損傷を受けた間柱タイプ制震 装置に補修を施し、修復後のダンパーとしての性能確認 を、補修方法と共に報告する。

### 2. 補修方法

補修は、コンクリート充填補修用軽量エポキシ樹脂モ ルタルを使用した。下地処理として、試験体表面の破損 箇所の脆弱部をはつり取り、清掃した後、モルタルを混 合し、間柱部分の補修の必要な箇所に充填した。写真 1 に補修前と補修後の比較を示す。クラックの多く入った RC 部材の修復作業と異なり、補修に要する手間は軽微な ものであった。充填から一ヶ月経過させた後、前回の載 荷によって生じた間柱部分とスタブ間にある上下のゴム 部分の隙間に、シリコーン系弾性シーリング材を注入し た。実用性を考慮し、弾力性や耐久性に優れ、硬化の早 いものを使用した。この作業によって、隙間への異物の 進入を防ぎ、試験体とスタブ間の弾性を確保する。

# 3. 実験概要

### 3.1 試験体

試験体は実寸大とし、柱断面 200mm×400mm、内法高 さ 800mm とする。試験体詳細を図1、表1に、材料の性 質を表 2 に示す。オリジナルの試験体では、間柱部分の 上下端部に、水平変形時の幾何学的な軸伸びを吸収する ために、断面積と同面積で厚さ 10mm のゴムが入ってい る。前回の加力で生じた隙間部分(約 10mm)には、補修方 法で述べたシーリング材が注入されている。

### 3.2 載荷方法

図 2 に示す加力装置を用い、試験体に逆対称モーメン トを与え、正負交番繰返し載荷を行う。今回の実験では 梁を柔とみなし、軸方向の伸びを拘束されない間柱を想 定するため、軸方向の伸びを自由にしながら、両側の変 位差を 0 に保つよう載荷を行う。加力サイクルは、変形 角を増加させながら試験体部分の部材角 R=1/400 から R=1/40 のサイクルまで、1 回ずつ正負交互に繰返し加力 する。

Experimental Study on Diagonally Reinforced Concrete Columns as a Seismic Vibration Control System. Evaluation of Performance of Repaired System

正会員	$\bigcirc$	佐藤	宏貴*1
同		二宮	誠司*2
同		五十嵐	亂 泉 <sup>*3</sup>
同		島崎	和司*4



写真1 補修前 補修後



表2 材料の性質	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	ヤング係数(N/mm <sup>2</sup> )
コンクリート強度(N/mm <sup>2</sup> )	40	$2.83 \times 10^{4}$
モルタル強度(N/mm <sup>2</sup> )	35	-
鉄筋	降伏強度(N/mm2)	引張強度(N/mm2)
D6(SD345)	359	519
D10(SD345)	392	593
D19(SD345)	393	574

SATOU Hiroki, NINOMIYA Seiji, IGARASHI Izumi, and SHIMAZAKI Kazushi

### 4. 実験結果

## 4.1 ひび割れ状況

写真 2 に R=1/100 時の試験体状況を示す。前回の試験 同様 R=1/67 時まで、端部のコンクリートとシーリング材 を注入した箇所に隙間ができるだけで、ひび割れやコン クリートの剥落は全く見られなかった。写真 3 に R=1/40 を終えた試験体の最終状況を示す。上部の補修モルタル 付近とコンクリート部分に軽微な剥落が生じた。これは 部材角が大きくなり、間柱部分コンクリートに圧縮力が 伝わったためと考えられる。しかし破壊は軽微なもので、 耐力への影響はなかった。

#### 4.2 水平力-水平変位関係

図3 に水平カー水平変位関係を前回の結果と併せて示 す。X型筋をトラスとみなした時の降伏耐力と降伏変形 から求まる復元力に、試験体端部鉄筋の抜け出し量を考 慮した計算値<sup>2)</sup>も併せて示した。前回は、端部のゴムが圧 縮側でコンクリートに効いていたと考えられ、計算値よ りも高い剛性を示したが、今回は補修後の実験であるた め、剛性が計算値より若干低くなったと考えられる。補 修後の実験においても、R=1/40 時まで耐力の低下は起き ず、安定した紡錘形の履歴曲線を示し、前回と同等の性 能を確保している。

### 4.3 軸伸び量の比較

図 4 に前回の残留軸伸び量と、補修後の各サイクルの 最大軸伸び量の比較を示す。前回の実験では R=1/20 まで 載荷を行い、加力を終えた後、約 9mm の軸伸びが残留し た。今回の結果では、R=1/40 時の軸伸びの最大値が約 1.3mm となり、軸伸び量は低減した。これは、残留軸伸 びによって生じた隙間が、今回の実験での軸伸びを吸収 したためと考えられる。

### 4.4 等価粘性減衰定数の比較

図 5 に等価粘性減衰定数の比較を示す。R=1/100 時まで、 補修前の試験体と同等の減衰性能を保持している。 R=1/67 以降は若干の低下が見られるが、層間変形角で 1/100 に相当する R=1/40 時でも 25%以上を維持し、補修 を施した試験体でも、制震部材としての性能を十分に発 揮していると言える。

### 5. まとめ

試験体補修後も、補修前と同等の性能を保ち、制震ダ ンパーとしての性能を維持することを示した。補修は、 損傷部へのモルタル充填と隙間への弾性材の注入のみで、 手間がかからず修復性に優れている。地震による損傷後 も取替えの必要がなく、容易な補修によって性能を維持 できるため、実用性に富んだ制震ダンパーと言える。

#### <参考文献>

- 1) 二宮ほか:X型配筋間柱タイプ制震装置の研究、日本建築学会大会学術 講演梗概集、C-2、2007年
- 2) 日本建築学会:鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評価指針(案)・同解 説、日本建築学会、p129、2004
- \*1 株式会社 ジャスト
- \*2 神奈川大学 工学研究科 建築学専攻 大学院生
- \*3 神奈川大学 工学部 建築学科 主任技術員
- \*4 神奈川大学 工学部 建築学科 教授 博士(工学)



写真3 R=1/40 後の試験体状況



Just Corporation.

Graduate Student, Kanagawa University. Chief Technician, Kanagawa University. Professor, Kanagawa University, Dr. Eng.